222400141868

监 测 报 告

报告编号：HB60222000377

报 告 说 明

1. 报告中本单位公司检验检测专用章、[redacted]章、骑缝章无效；

2. [redacted]

3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；

4. 复制的报告需公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；

5. [redacted]

6. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出[redacted]；

贵州博联检测技术服务有限公司

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年3月份废气监测（无组织）

目　录

1.监测任务 1

2.监测依据 1

3.监测布点、监测频次及监测项目 1

4.监测分析方法及使用仪器 1

5.质量保证与质量控制 2

5.1 生产工况 2

5.2 监测期间环境条件 2

6.监测结果 2

附件：监测点位示意图及现场照片 3

1.监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托，贵州博联检测技术股份有限公司于2022年08月22日对贵州轮胎股份有限公司白马经济开发区轮胎生产厂废气排放情况进行委托监测，根据监测结果，编制本监测报告。

2.监测依据

2.1 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）。

3.监测布点、监测频次及监测项目

废气监测布点、监测时间及频次、监测项目见表2.1所示。

表2.1 废气监测点位、监测时间及频次、监测项目

序号	监测点位	监测项目	监测频次
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]

5.质量保证与质量控制

本次监测均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及贵州博联检测技术股份有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行，实施全程序质量控制，监测仪器和分析仪器经计量检定合格并在有效期内使用，监测人员经考核并持有上岗证，对监测结果的准确性或有效性有显著影响或计量

5.2 废气监测质量控制

[illegible]

物采样方法》（GB/T 16157-1996）进行。

6.监测结果

废气监测结果见表 6-1 所示。

表 6-1 有组织废气监测结果

监测日期	2022年08月22日	监测点位	再生胶排
排气筒高度	15m	监测时运行工况	正常
净化设备名称	布袋除尘+热力燃烧+碱液喷淋+活性炭吸附	有效截面积	0.7

监测项目	监测结果			
	第一次（DA001A1）	第二次（DA001A2）	第三次（DA001A3）	平均值
烟温（℃）	38.5	38.7	38.5	38.6
流速（m/s）	9.9	9.8	9.0	9.6
标干流量（m^3/h）	20418	20220	18584	19
非甲烷总烃（mg/m^3）	7.22	7.09	6.53	6

排放速率（kg/h）
/
/
/
0.14

附图：监测基本情况照片



监测结果参考结论

报告名称	贵州轮胎股份有限公司2022年8月份废气监测（再生胶）
报告编号	HB602222000377

参考结论

类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论
有组织废气（再生胶排放筒）	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准	非甲烷总烃	排放浓度：120mg/m³ 排放速率：10kg/h	经监测，该项目再生胶排放筒的非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。
备注	监测结论所引用的监测数据见编号为HB602222000377报告中表6-1所示。			

贵州博联检测技术股份有限公司