对本公司农业子午胎、中小型工程胎及大型工程胎智能制造项目竣工

环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办

产农业子午胎3.8 现有厂区内。项目属改扩建项目，项目实现扩能年

大型工程胎0.34 万条（5300t）、中小型工程胎6.3万条（15370t）、

一期工程全钢工程子午 万条（1539t）。主要建设内容为：（1）总项目

至1#成品库，新增8台88″液 台模具清洗机和2台模具试压机搬迁

改造1台2#成型机、2台成型机胎 压及模硫化机，1条成品输送带

设迄1#

安装入2台模具清洗机和2台模具[illegible]，[illegible]2台[illegible]。(4)、公用工程、环保工程等。

2、[illegible]

的报[illegible]环境影响告书》。2021年10月11日，贵阳市生态环境局以筑环审[20

21]35号

文对该报告书予以批复。

投入试运行。

贵州[illegible]有限公司2021年2

25日已取得贵阳市生态环境局[illegible]颁发的排污许可证（证书编号：9

15200[illegible]

本项目实际投资15169.41万元，其中环保投资228.8万元。

4、验收范围

与该建设项目有关的各项环保设施。

地面冲洗用水等。

2、废气

[illegible]

[illegible]等离子净化装置”收集处理后分别经炼胶A区2#排放口（25m）和炼胶A区3#排放口（25m）排放。

[illegible]

一期工程硫化工段硫化烟气经1套“固[illegible]罩+注入式等离子净化装置”收集处理后经工程子午胎7#硫化排放口（15m）排放。

[illegible]

[illegible]放B区2#-4#排放口（25m）废气处理措施为“集气罩+注入式等离子净化装置”。

二期工程压延压出工段实[illegible]废气经1套“集气罩+UV光催化氧化

扫描全能王 创建

理系统”收集处理后经特种胎 [illegible] 排放 [illegible]

[illegible]

[illegible]处理。

[illegible]

区现有的生产 [illegible]

[illegible]

事故废水可转入现有事故池（[illegible]m³）暂存。

落实风险防控及贵州轮胎股份有限公司突发环境事件应急预案（备案编号：[illegible]）要求。

[illegible]

扫描全能王 创建

月21日至2022年11月22日现场监测结果：

1、生产工况

本项目验收监测期间，项目正常运行，环保设施运行正常，基本满足验收监测要求。

2、废气

工程胎1#硫化排放口、工程胎2#硫化排放口、特种胎1#硫化排[illegible]放口、[illegible]排放口、炼胶A区2#排放口、炼胶A区3#排放口、炼胶B区4#排放口、工程子午胎7#硫化排放口等非甲烷总烃[illegible]（GB 27632-2011[illegible]

[illegible]

[illegible]标准》[illegible]（GB27632-2011）表5标准限值的要求，臭气浓度和二硫化碳均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值要求。

工程子午胎车间、工程特种胎车间无组织排放非甲烷总烃浓度监测结果均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1无组织排放限值要求。

[illegible]（GB27632-2011）表6标准限值要求。臭气浓度、二硫化碳等浓度监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1新扩改建二级厂界标准值要求。

扫描全能王 创建

3、噪声

厂界各监测点昼、夜间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（[illegible]

[illegible]

1、落实环境风险防控（突发环境事件应急预案）要求。

2、按建设项目竣工环境保护验收[illegible]要求完善验收监测报告，规范文本。

3、加强项目环保管理工作，完善环境保护管理规章制度。

4、加强环[illegible]

5、加强危险[illegible]

七、验收人员信息

扫描全能王 创建

贵州轮胎股份有限公司农业子午胎、中小型工程胎……

……项目竣工环境保护验收会签到表

姓名	单位	职务/职称	电话

	技术员	18198010083		[illegible]	贵州轮胎股份有限公司
	专工	[illegible]		[illegible]	贵州轮胎股份有限
公司	专工	13648554680		姚顺平	贵州轮胎股份有限

扫描全能王 创建