



222400141868

山 東 省 人 民 政 府

山 東 省 人 民 政 府

11

12

13

14

15

16

17

18



19

20

21

22

23

24

25



26



27

报告说明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、章、骑缝章无效；
2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；
3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；
4. 复制本报告需经本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；
5. 部分提供或部分内容复制本报告无效；
6. 如对检测结果有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出书面申请；
7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

贵州博联检测技术股份有限公司

地址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园南路111号

项目名称：贵州轮胎股份有限公司 2022 年废气监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

承担单位：贵州博安检测技术有限公司

法人代表：孙剑



报告编写人：杨涛

主要参加人员：杨涛、

报告审核人：张琼霞

报告签发人：孙剑

报告签发日期：2022 年

廖顺成、梁森、刘雷、冯毓生

08 月 09 日

目 录

1.监测任务	1
2.监测依据	1
3.监测布点、监测频次及监测项目	1
4.监测分析方法及使用的仪器	1
5.质量保证和质量控制	2
5.1 总则	2
5.2 监测质量保证控制	2
5.3 监测质量控制	2
5.4 监测结果	2
附图：监测基本情况照片	6

1.监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托,温州博联检测技术有限公司于2022年08

方法检出限

名称	监测项目	分析方法依据标准
废气	采样	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)
	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(GB 12319-2008)

0.07mg/m³

检出限

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	气相色谱仪	GC 9790II 型	ZC-0403-0020
2	白芷烟丝中尼古丁含量检测仪	ZB-2520 型	ZC-0401-0022
3	真空箱气袋采样器	1 套	ZC-0401-0029

5.质量保证和质量控制

本检测严格按照《环境空气检测质量保证手册》及贵州博联检测技术股份有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行，实施全过程质量控制。

表 6-1 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 08 月 05 日		监测点位	载重子午胎 6#压延排放口		
排气筒高度	19m		运行工况	正常生产		
净化设施	注入式等离子		烟道截面积	2.3106m²		
监测项目	监测结果					
	第一次 (DA001A1)	第二次 (DA001A2)	第三次 (DA001A3)	平均值	排放速率 (kg/h)	
烟温 (°C)	32.6	32.4	32.3	32.4	/	
流速 (m/s)	12.6	13.6	13.3	13.2	/	
标干流量 (m³/h)	67805	73222	71641	70893	/	
非甲烷总烃 (mg/m³)	1.72	2.02	2.53	2.09	0.15	

表 6-2 有组织废气监测结果

烟温 (°C)	31.4	31.6	31.4	31.5	/	
流速 (m/s)	12.1	12.6	12.5	12.4	/	
标干流量 (m³/h)	65434	68090	67605	67045	/	
非甲烷总烃 (mg/m³)	1.28	2.49	2.22	2.00	0.1	


表 6-3 有组织废气监测结果


监测日期	2022年3月05日	监测点位	半重子午航油库北侧
排气筒高度	19m	运行工况	正常生产
净化设施	活性炭吸附器	除尘效率	2.01%

0.072	非甲烷总烃 (mg/m ³)	2.15	2.02	1.91	2.03
-------	-------------------------------	------	------	------	------

监测日期	2022 年 08 月 05 日	监测点位	载重子午路 10#后延伸		
监测高度	19m	设备名称	正帝三厂		
净化设施	注入式等离子	烟道截面积	1.5394m ²		
监测结果					
监测项目	第一次 (DA006A1)	第二次 (DA006A2)	第三次 (DA006A3)	平均值	排放速率 (kg/h)
PM ₁₀	0.000	0.000	0.000	0.000	0
PM _{2.5}	0.000	0.000	0.000	0.000	0
NO _x	0.000	0.000	0.000	0.000	0
SO ₂	0.000	0.000	0.000	0.000	0
CO	0.000	0.000	0.000	0.000	0

附图：监测基本情况照片





监测结果参考结论

报告名称

贵州轮胎股份有限公司 2022 年废气监测

报告编号

HB60222000364

参考结论

类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论
有组织废气	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 26454-2011)			经监测，该项目载重子午胎

