



222400141888
222400141888

监测报告

报告编号:

HB60222000376

项目名称: 贵州轮胎股份有限公司 2022 年废气监测

委托单位:

贵州轮胎股份有限公司

监测类别:

委托监测



湖北检测技术股份有限公司

报告说明

1. 报告未加盖检测专用章、CMA章，骑缝章无效；
2. 报告内容需齐全完整，检测结果清晰可辨，检测过程符合规定要求签字有效；
3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；
4. 复制本报告需本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；
5. 部分提供或公众复制本报告无效；
6. 本实验室检测报告为内部文件，须密封或加贴封条至只有内部人员方可提出。

Figure 6

Panel A shows a bar chart of the number of genes identified by each method. The methods are: Microarray, RNA-Seq, and Hybrid. The y-axis is labeled "Number of Genes" and ranges from 0 to 100. The x-axis lists the methods. Panel B shows a bar chart of the percentage of genes identified by each method. The methods are: Microarray, RNA-Seq, and Hybrid. The y-axis is labeled "Percentage of Genes" and ranges from 0 to 100. The x-axis lists the methods.

项目名称：贵州轮胎股份有限公司 2022 年废气监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

法人代表：孙剑

报告编写人：

主要参加人员：缪顺成、梁淼、冯毓生、李愿

报告审核人：

报告签发人：

报告签发日期：2022年10月15日

目 录

1. 监测任务	1
2. 监测依据	1
3. 监测点、监测频次及监测项目	1
4. 监测分析方法及使用仪器	1
5. 质量保证和质量控制	2
5.1 生产工况	2
5.2 废气监测质量控制	2
6. 监测结果	2
附图：监测基本情况照片	4

1.监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托,贵州博联检测技术有限公司于2022年10月22日对贵州轮胎股份有限公司(位于贵阳市修文县扎佐镇)的废气排放情况进行委托监测,根据监测结果,编制本监测报告。

2.监测依据

- 2.1.《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993);
- 2.2《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996);
- 2.3《恶臭污染物环境监测技术规范》(HJ905-2017)。

3.监测布点及监测因子及监测项目



表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	紫外可见分光光度计	T6 新世纪型	ZC-0403-0071
2	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260 型	ZC-0401-0019

5.质量保证和质量控制

表 6-1 有组织废气监测结果

监测日期	2022年07月22日		监测点位	特种胎1号生产线废气		
排气筒高度	15m		运行工况	正常生产		
净化设施	注入式等离子		烟道截面积	2.2698m ²		
监测项目	监测结果					
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值	排放速率
	(DA012)	(DA012A)	(DA012)	(DA012)		(kg/h)
	A11\	21\	A31\	A41\	最大值	
烟温 (°C)	32.8	32.5	32.2	32.1	32.4	/
流速 (m/s)	6.8	6.6	6.8	6.6	6.8	/



附图：监测基本情况照片



监测结果参考结论

报告名称	贵州轮胎股份有限公司2022年度废气监测
报告编号	HB60222000376

参考文献

备注: 1. 前期编修时因用词不规范, 经重新编写, 现由 ISBN 680220110376 号生中表 6.1 所示。

