

222400141368

监测报告

报告说明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、骑缝章无效；

2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；

3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年废气监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

受检单位：贵州轮胎股份有限公司

法人代表：孙剑

报告编写人：

参加人员：刘雷、缪顺成、冯毓生

报告审核人：张琼雪

报告签发人：

报告签发日期：2022年8月3日

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	气相色谱仪	GC9790II型	ZZC-0403-0020
2	自动热空气全测测仪	ZZR-3260型	ZZC-0401-0022
3	真空箱气袋采样器	/	ZZC-0401-0048

5.质量保证和质量控制

本次监测均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及贵州博联检测技术股份有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行，实施全程序质量控制，其

表 6-1 有组织废气监测结果

监测日期	2022年10月26日		监测点位	前进污染物排放口
排气筒高度	17m	17m	监测时运行工况	正常运行工况
净化设备	活性炭等离子		有效截面积	2.0106m²

监测项目	监测结果				
	第一次（DA001A1）	第二次（DA001A2）	第三次（DA001A3）	平均值	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	29.6	29.9	30.0	29.8	
流速（m/s）	6.8	6.9	6.8	/	

表 6-3 有组织废气监测结果

监测项目	第一次（DJJC003A1）	第二次（DJJC003A2）	第三次（DJJC003A3）	平均值	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	29.8	29.7	29.7	**29.7**	/
流速（m/s）	8.8	9.0	8.5	**8.8**	/
标干流量（m^3/h）	75071	76804	72544	**74806**	/
非甲烷总烃（mg/m^3）	3.49	4.32	3.14	**3.65**	**0.27**

附图：监测基本情况照片





监测结果参考结论

报告名称	贵州轮胎股份有限公司2022年度自行监测			
类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论