



222400141868

监测报告

报告编号: HB60222000368


项目名称: 贵州轮胎股份有限公司 2022 年废气监测

委托单位: 贵州轮胎股份有限公司

监测类别: 委托监测



贵州博联检测技术有限公司



报告说明

1. 报告为机密文件，未经许可不得外传，违者必究。MA 6.1 号、特等号无效。

报告人：王某某

日期：2023.10.10

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

报告人：王某某

报告人：王某某

报告人：王某某

报告人：王某某

报告人：王某某

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年废气监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司



目 录

1.监测任务	1
2.监测依据	1
3.监测布点、监测频次及监测项目	1
4.监测分析方法及使用仪器	1
5.质量保证和质量控制	2
5.1 生产工况	2
5.2 废气监测质量控制	2
6.监测结果	2
附图：监测基本情况照片	6

1.监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托，贵州博联检测技术有限公司于2022年08月09日对贵州轮胎股份有限公司（位于贵阳市修文县扎佐镇）的废气排放情况进行现场监测，监测监测项目：颗粒物、非甲烷总烃。

监测布点：在贵州轮胎股份有限公司厂界设置1个监测点，监测项目：颗粒物、非甲烷总烃。

3.1 监测布点、监测频次及监测项目

废气监测布点、监测时间及频次、监测项目见表 3-1 所示。

表 3-1 废气监测布点、监测时间频次、监测项目

监测点	监测项目	监测频次	监测时间
厂界	颗粒物、非甲烷总烃	1次/天	2022年08月09日

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	气相色谱仪	GC 9790II 型	ZC-0401-0020
2	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260 型	ZC-0401-0024
3	真空箱气袋采样器	/	ZC-0401-0239

5.质量保证和质量控制

本次监测均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及贵州博联检测技术股份有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行，实施全程序质量控制。技术人员经考核并持有上岗证，对监测结果的准确性或有效性无明显影响或计量溯源性有要求的仪器设备，经法定校准合格并在有效期内使用，所有监测数据严格执行三级审核制度。

5.1 生产工况

在采样监测期间，贵州博联检测技术股份有限公司生产工况正常，所有生产设备均处于正常运行状态，生产负荷稳定，无异常情况发生。监测过程中，严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）进行。

6.监测结果

废气监测结果见表 6.1 至表 6.6 所示。

表 6-1 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 08 月 09 日		监测点位	载重子午胎 T ³ 硫化排放口	
排气筒高度	~28m		运行工况	正常生产	
净化设施	注入式等离子		烟道截面积	~2.0106m ²	
监测结果					
监测项目	第一次 (DA001A1)	第一次 (DA001A2)	第一次 (DA001A3)	平均值	排放速率 (kg/h)
烟温 (°C)	35.3	35.5	35.7	35.5	/

表 6-3 方格网法土方计算数据

监测日期	2022 年 08 月 09 日	监测点位	载重子午胎 3#硫化排放口
排气筒高度	28m	运行工况	正常生产
硫化设施	注入式等离子	烟道截面积	2.0166m ²
监测结果			


Abstract

陆奥国	2024年10月10日	陆奥国	陆奥国
陆奥国	陆奥国	陆奥国	陆奥国
陆奥国	陆奥国	陆奥国	陆奥国

[illegible]

表 6-5 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 08 月 09 日		监测点位	载重子午胎 5#硫化排放口	
排气筒高度	_28m		运行工况	正常生产	
净化设施	注入式等离子		排放标准	GB2016001	
监测结果					
监测项目	第一次 (DA005A1)	第二次 (DA005A2)	第三次 (DA005A3)	平均值	排放速率 (kg/h)
烟温 (°C)	34.8	35.1	34.4	34.8	/
流速 (m/s)	14.7	14.4	14.3	14.5	/



附图：监测基本情况照片



监测结果参考结论

报告名称

贵州轮胎股份有限公司2022年废气监测

报告编号

HB60222000368

参考结论

类别	参考标准	监测项目	限值	结论
有组织废气 (载重子午胎硫化排放口)	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表3轮胎炼胶、硫化装置标准	非甲烷总烃	10mg/m ³	经监测,该项指标载重子午胎1#~6#硫化排放口的非甲烷总烃,均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表3轮胎炼胶、硫化装置标准。

