2022年11月11日，贵州轮胎股份有限公司根据《贵州轮胎股份有限公司[illegible]综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护[illegible]

建设单位名称	贵州轮胎股份有限公司		
建设项目性质	改扩建		
建设地点	贵州省贵阳市修文县扎佐街道高潮村		
[illegible]容	[illegible]炭黑尾气锅炉		

（二）建设过程及环保审批情况

环评报告表编制单位	贵州桂成环保科技有限公司	建设项目环评时间	2021年6月
审批部门	贵阳市生态环境局	[illegible]及文号	筑环表[2021]215号
开工建设时间	2021年7月	竣工时间	2022年3月5日
调试运行时间	/	验收现场[illegible]	2022年8月15日-8月16日

二、工程变动情况

间内（1间，10m²）之后返回 | 绿源再生资源有限公司进行处理。 | 否

厂家综合利用。

机械噪声 75~85dB（A），产生噪

[illegible]

设备名称	数量（台）	距离1m处的噪声源强 dB（A）
锅炉	1	75
泵类	8	85
风机	4	85

[illegible]

g/d，脱硫 [illegible] 本项目脱硫剂采用含CaO90%的生石灰粉，石灰粉消耗为23kg/h，即552k

[illegible]

物油与含矿物油废物，废物代码900-217-08，危险特性T，I。废润滑油产生量取决于电厂实际维护、事故状态下的收集，跟机组维护水平、运行状态都有关。暂存在锅炉房

[illegible]

四周1m高墙壁均涂刷有环氧树脂防渗涂层，满足防渗要求。

（2）报警系统和在线

①[illegible]

[illegible]

[illegible]安装在线监测系统，企业应对在线监测数据进行日常的统计与分析，建立运行档案。

（3）环境风险防控预案

建设单位已委托相关单位编制环境突发事件应急预案，并于2021年[illegible]月7日报贵阳市环境突发事件应急中心完成备案（备案编号：520123-2021-468-M）。

四、环境保护设施调试效果

根据贵州[illegible]环境检测咨询有限公司编制的《贵州轮胎股份有限公司40吨尾气锅炉综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表》，2022年8月15日-8月16日，对项[illegible]

[illegible]

验收监测期间，企业废水经综合污水处理站处理后满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中轮胎企业直接排放标准和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准限值要求后回用。

2. 废气

有组织废气：在验收监测期间，锅炉烟囱G1的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物[illegible]满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉标准的[illegible]

[illegible]

[illegible]足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）[illegible]

[illegible]

[illegible]

别为1443.953t/a和116[illegible]t/a，[illegible]二氧化硫的总量由监测结果计算为9.0664t/a，氮氧化物总量由监测结果计算为59.3[illegible]t/a，远远小于总量限值，所以该项目的二氧化[illegible]

[illegible]

门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的”等九种情况。验收监测期间，该项目废水、废气实现达标排放，固体废物处置合理，环保设施基本能达到预期的效果，对区域环境影响较小，因此，本项目基本符合竣工环[illegible]

[illegible]

[illegible]加强环保设施管理，加强设备的维修、保养和更新，保证设备的正[illegible]

[illegible]股份有限公司[illegible]综合利用项目竣工环境保护验收签到表

[illegible]	[illegible]环保部	邓[illegible]	[illegible]