222400141868

监 测 报 告

报告编号：HB60222000399

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年第四季度噪声监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

监测类别：委托监测

贵州博联检测技术股份有限公司

报 告 说 明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、[illegible]章、骑缝章无效；

2. 报告内容需完整、清晰，涂改无效，报告无编制人、审核人、批准人签字无效；

3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；

4. 未经本公司书面批准，任何单位和个人不得擅自复制本报告（完整复制本报告除外），盗用本公司检验检测专用章，否则无效；

5. 部分提供或部分复制本报告无效；

6. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出书面申请；

7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

贵州博联检测技术服务有限公司

地　　址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高跨路 555 号

客服专线：4008-524-555

电　　话：0851-85605511

邮　　编：550014

报告签发人：

报告签发日期：2022年11月10日

目 录

1.监测任务 1

3.监测布点、监测频次及监测项目 1

4.监测分析方法及使用仪器 2

5.质量保证与质量控制 3

5.1 生产工况 3

5.2 噪声监测质量控制 3

6.监测结果 3

附图：监测基本情况照片 4


[redacted]


监测时间及频次：2022 年 10 月 25 日，昼/夜间各监测一次，监测 1 天；

监测项目：厂界环境噪声。

表 3-1 噪声监测点位

测点编号	测点位置
▲N1	厂界西北外 1m 处
▲N2	厂界西南外 1m 处
▲N3	厂界东南外 1m 处
▲N4	厂界东北外 1m 处





（GB 3096-2008）


AWA6223 型声校准器

（ZC-0402-0159）

备注	表中检测结果与样品编号HB360122001807中数据。

附图：监测基本情况照片





噪声监测

噪声监测

报告完

参考结论

类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准	厂界环境噪声	昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A)	该项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准限值要求
备注	监测结论所引用的监测数据见编号为 HB60222000399 报告中表 6-1 所示。			

贵州博联检测技术股份有限公司