




222400141868



报告说明

“野发志如雷”、“定经临敌”、“决死”、“一”、“临”、“意”、“手”、“炮”、“人”、

2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；

3. 由委托方自行来委验样品, 验收该样品时请做详细记录, 不封样

品名、规格、数量、用途、单价、金额：

4. 复制本报告需本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；

5. 部分提供或部分复制本报告无效:

书面申请:

7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

贵州博联检测技术股份有限公司

地址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高路路555号

客服热线: 4008-524-555

电话: 0851-85605511

中图分类号: 550014

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年第四季度废气监测（委托生成）

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

承担单位：贵州博信检测技术有限公司

法人代表：孙剑

贵州轮胎股份有限公司
9009320

博信检测技术有限公司
520100

博信检测技术有限公司
9009320

目 录

1. 监测任务	1
2. 监测依据	1
3. 监测布点、监测频率及监测项目	1

1. 监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托，贵州博联检测技术股份有限公司于 2022 年 11 月 03 日对贵州轮胎股份有限公司（位于修文县扎佐镇）的废气排放情况进行季度监测，根据监测结果，编制本监测报告。

2. 监测依据

2.1 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）。

3. 监测布点、监测频次及监测项目


废气监测布点、监测时间及频次、监测项目见表 3-1 所示。

表 4-2，主要使用仪器见表 4-2。

监测分析方法见

5.质量保证与质量控制

本次监测均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及贵州博联检测技术股份有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行，实施全过程质量控制。我方实验室资质经核证符合规定，对监测结果的准确性具有权威性。按照《环境空气颗粒物（PM₁₀、PM_{2.5}）手工监测技术规范》（HJ 632-2018）的要求，对监测过程进行二级质量控制。




进行现场气密性检查，采样过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157-1996）进行。

6.监测结果

本次监测结果见表 6-1 所示

监测点		监测结果	标准限值
1#	PM ₁₀	0.15	0.5
	PM _{2.5}	0.08	0.35
	SO ₂	0.05	0.6
	NO ₂	0.03	0.4
2#	PM ₁₀	0.12	0.5
	PM _{2.5}	0.06	0.35
	SO ₂	0.04	0.6
	NO ₂	0.02	0.4
3#	PM ₁₀	0.18	0.5
	PM _{2.5}	0.09	0.35
	SO ₂	0.06	0.6
	NO ₂	0.04	0.4
4#	PM ₁₀	0.14	0.5
	PM _{2.5}	0.07	0.35
	SO ₂	0.05	0.6
	NO ₂	0.03	0.4
5#	PM ₁₀	0.16	0.5
	PM _{2.5}	0.08	0.35
	SO ₂	0.05	0.6
	NO ₂	0.03	0.4
6#	PM ₁₀	0.13	0.5
	PM _{2.5}	0.06	0.35
	SO ₂	0.04	0.6
	NO ₂	0.02	0.4
7#	PM ₁₀	0.17	0.5
	PM _{2.5}	0.09	0.35
	SO ₂	0.06	0.6
	NO ₂	0.04	0.4
8#	PM ₁₀	0.15	0.5
	PM _{2.5}	0.08	0.35
	SO ₂	0.05	0.6
	NO ₂	0.03	0.4
9#	PM ₁₀	0.14	0.5
	PM _{2.5}	0.07	0.35
	SO ₂	0.05	0.6
	NO ₂	0.03	0.4
10#	PM ₁₀	0.16	0.5
	PM _{2.5}	0.08	0.35
	SO ₂	0.05	0.6
	NO ₂	0.03	0.4

附图: 监测基本情况照片



监测结果参考结论

填土名称

贵州松山岩矿业有限公司2022年第四号矿权续展资源储量（重晶石）