222400141868

监 测 报 告

报告编号：HBJ00222000390

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年第四季度废气监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

监测类别：委托监测

贵州博联检测技术股份有限公司

[redacted]

[redacted]

[redacted]

报告审核人：

报告签发人：

报告签发日期：2022 年 12 月 01 日

3.监测布点、监测频次及监测项目 1
4.监测分析方法及使用仪器 1
5.质量保证和质量控制 2
5.1 生产工况 2
5.2 废气监测质量控制 3
6.监测结果 3
附图：监测基本情况照片 6

监测点	监测项目	监测频次
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[redacted]

实行三级审核制度。

5.1 生产工况

在委托监测期间，贵州轮胎股份有限公司正常生产，各环保设施正常运行。

5.2 废气监测质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准和技术要求，监测前按规定对废气测试仪进行现场检定/校准，监测过程中按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）进行。

6.监测结果

废气监测结果见表6-1至表6-3所示。

监测日期：2022年10月19日　　监测点位：前湖工业园污水处理厂排放口

标干流量（m^3/h）	58785	58761	55583	56714	57469	/
二硫化碳（mg/m^3）	0.13	0.23	0.66	0.77	0.77	0.044
臭气浓度（无量纲）	309	173	229	229	309	/

监测项目	监测结果					
	第一次（DA002A3）	第二次（DA002A3）	第三次（DA002A3）	第四次（DA002A3）	平均值/最大值	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	28.3	28.3	28.7	29.1	28.8	/
流速（m/s）	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	/
标干流量（m³/h）	11309	11309	11229	11309	11309	/
臭气浓度（无量纲）	309	309	229	309	309	/

烟温（℃）	28.3	28.4	28.4	**28.4**	/
流速（m/s）	8.9	9.3	8.7	**9.0**	/
标干流量（m³/h）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/
非甲烷总烃（mg/m³）	4.86	4.94	4.94	**4.91**	0.30

表 6-5 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 10 月 19 日	监测点位	前进 3 硫化排放口
排气筒高度	17m	监测时运行工况	正常运行
净化设备	注入式等离子	有效截面积	3.1416m²
监测项目	监测结果		
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值	排放标准
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/
标干流量（m³/h）	78937	83096	82486	85952	**82618**	/
非甲烷总烃（mg/m³）	8.09	7.77	8.00	/	**7.95**	**0.66**
二硫化碳（mg/m³）	0.34	0.47	0.23	0.18	**0.47**	3.0
臭气浓度（无量纲）	2229	2309	416	416	**416**	/



废气监测　　废气监测

报告完

（前进1#~3#	炼胶、硫化装置标准			业炼胶、硫化装置标准。
硫化排放口）		二硫化碳	15kg/h	企业测，该类监测点位1~3#
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2标准	碳	（H15m）	化排放口的二硫化碳和臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2标准限值要求。
		臭气浓度	2000（无量纲）（H15m）	
备注	监测结论所引用的监测数据见编号为HB60222000390报告中表6-1至6-5所示。			

贵州博联检测技术股份有限公司