



MA 000041863



贵州博联检测技术有限公司

报告说明

1. 报告封面盖本公司检验检测专用章、~~公章~~、骑缝章无效；

2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；

3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样

品来源负责，对检测结果不作评价；

4. 复制本报告需本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；

5. 部分提供续检报告复制本报告无效；

6. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起七日内提出书面申请；

7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于广告宣传、诉讼等用途。

贵州博联检测技术有限公司

地址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高跨路555号

客服专线：4008-524-555

电话：0851-85605511

邮编：550014

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年第四季度废气监测
(炭黑尾气锅炉)

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

承担单位：贵州博联检测技术有限公司



法人代表：孙剑

报告编写人：孙剑

主要参加人员：罗靖、缪顺成、冯毓生

报告审核人：孙剑

报告签发人：孙剑

报告签发日期：2022年11月14日

目 录


1.监测任务.....	1
2.监测依据.....	1
3.监测布点、监测频次及监测项目.....	1
4.监测分析方法及使用仪器.....	1
5.质量保证和质量控制.....	2
5.1.生产工况.....	2
5.2.废气监测质量控制.....	2
6.监测结果.....	2
7.附图：监测布点示意图.....	3



监测布点	监测项目	监测时间及频次
出烟口右侧	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、挥发性有机物	2022年11月03日，1次

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	紫外可见分光光度计	UV-2600 型	ZC-0403-0071
2	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260 型	ZC-0401-0023
3	智能 TSP 综合采样器	ZR-200 型	ZC-0401-0022
5	气相色谱仪	GC9790 型	ZC-0403-0020



流速 (m/s)	9.5	9.4	9.5	9.3	/
标干流量 (m³/h)	75822	76524	75833	76060	/
苯 (mg/m³)	0.62	1.10	0.76	0.83	0.063
非甲烷总烃 (mg/m³)	3.59	2.23	1.87	2.56	0.19



项目门头



废气监测

* 报告完 *

监测结果参考结论

单位名称	贵州裕能股份有限公司2022年第四季度废气监测(炭黑尾气锅炉)				
报告编号	HB60222000392				
参考结论					
类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论	
废气 (炭黑尾气)	《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864-2022)表2 标准	氨	排放浓度: 20mg/m ³ 排放速率: 40.93kg/h	该项目炭黑尾气锅炉处理	
				后排放口氨符合《贵州省 环境污染物排放标准》 (DB52/864-2022)表2标 准限值要求。	
锅炉处理后 排放口)	《大气污染物综合排放 标准》(GB 16297-1996) 表2 二级标准	非甲烷总烃	排放浓度: 120mg/m ³ 排放速率: 126.56kg/h	该项目炭黑尾气锅炉处理	
				后排放口非甲烷总烃符合 《大气污染物综合排放标 准》(GB 16297-1996)表 2 二级标准排放限值要求。	
备注	监测结论所引用的监测数据见编号为 HB60222000392 报告中表 G-1 所示。				

贵州博联检测技术股份有限公司